


Montageanleitung

Ableitbürste (Art.-Nr. 5977339 / 5977797)

Ausgabe: 06/2020 · Art.-Nr. 9003033



Funktion

Die Ableitbürste dient zum Abbau elektrostatischer Aufladungen in der Druckkopfumgebung

Montage

- ▶ Hebel (6) entgegen den Uhrzeigersinn drehen um den Druckkopf zu öffnen.
- ▶ Ableitbürste (5) mit Schraube (3) an Gewindebohrung (2) anschrauben.
Sicherstellen, dass die Prägung (4) beim Anziehen der Schraube in die Bohrung (1) einrastet.
- ▶ Druckkopf wieder schließen.

Lieferumfang

- Ableitbürste
- Schraube DIN7984-M4x6

Deutschland
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipeh
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

China
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guangzhou
Tel. +86 (020) 2831 7358
www.cab.de/cn

Frankreich
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

Mexiko
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

China
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Südafrika
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za