


Montageanleitung

Deckel Hermes+ / Hermes C

Ausgabe: 10/15 · Art.-Nr. 9009210




Lieferumfang

- Deckel (1) mit montierten Scharnieren (3)
- Hermes+ - 4 Schrauben M4x10 (2)
- Hermes C - 6 Schrauben M4x10 (2)

Montage

- ▶ Deckel (1) mit den Scharnieren (3) auf den Rahmen (4) des Druckers aufsetzen.
- ▶ Scharniere mit Schrauben (2) an den Bohrungen im Rahmen befestigen.



Justage

Falls der Deckel nach der Montage nicht gleichmäßig am Rahmen des Druckers anliegt, kann der Deckel an den Scharnieren justiert werden.

- ▶ Schrauben (5) lockern.
- ▶ Deckel (1) bis zur gleichmäßigen Anlage an den Rahmen (4) drücken.
- ▶ Schrauben (5) anziehen.

Deutschland

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249
www.cab.de
info@cab.de

Frankreich

cab technologies s.a.r.l.
F-67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501
www.cab.de/fr
info.fr@cab.de

USA

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293
www.cab.de/us
info.us@cab.de

Asien 亚洲

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
Junghe, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966
www.cab.de/tw
info.asia@cab.de

China 中国

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博(上海)贸易有限公司
Phone +86 21 6236-3161
www.cab.de/cn
info.cn@cab.de

Weitere Vertretungen auf Anfrage